



COMUNICADO TÉCNICO ORBIS 005 2014

Campina Grande do Sul, 06 de Novembro de 2014.

ASSUNTO: Limpeza do Fluxostato do Mini Pressurizador ORBIS - P090AB/P110AB

Situação/ Causa: obstrução do fluxostato por sedimentos externos, causada pela calcificação na tubulação ou acúmulo de sedimentos na caixa d'água.

Consequência: travamento do fluxostato prejudicando o acionamento do mini pressurizador, impedindo seu correto funcionamento.

Solução: recomenda-se a utilização de um filtro na entrada de água e manutenção anual (limpeza) do fluxostato, garantindo assim o perfeito funcionamento do produto.



Figura A – Acoplamento do fluxostato.



Figura B – Fluxostato travado por pedra de cálcio.



Figura C – Fluxostato travado por sujeira.

Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco:

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS

0800 643 20 45