



COMUNICADO TÉCNICO ORBIS 003 2016

Campina Grande do Sul, 07 de Outubro de 2016.

ASSUNTO: Limpeza da Câmara de Combustão/ Peças Hidráulicas

Com o passar do tempo os componentes hidráulicos de uma residência tendem a apresentar acúmulo de resíduos de matérias orgânicas e inorgânicas presentes na água. Exemplos: calcário, ferro, sódio, nitrato, bário, cloro, sais minerais e outros. A matéria orgânica presente na água pode alojar-se na câmara de combustão do aquecedor de água, causando perda de rendimento térmico e diminuição de sua vida útil.



Para a limpeza das incrustações de calcário, quando presentes na tubulação hidráulica e metais sanitários, assim como nos componentes hidráulicos dos aquecedores (câmara de combustão, câmaras de água, venturi e outros), misture **água e vinagre** (70% de vinagre e 30% de água) e deixe a câmara de combustão imersa nesta solução por aproximadamente 30 minutos, retire-a e lave-a com água corrente e deixe secar.

Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco:

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS

0800 643 20 45